

# ホルダー式精密刻印説明書



めネジを緩てホルダーに刻印を入れて下さい。



刻印の溝をネジ側に揃えて入れて下さい。



ホルダーのネジを締めて下さい。  
 抜け落ち防止板バネでホルダーに固定します。  
 (締め過ぎには注意して下さい)



手に持ち易い形状で打刻も簡単に出来ます。

文字のがたつきが気になる場合はサイドのネジを付属のレンチで調整下さい。



## 打刻時の注意

打刻時は必ず防護具（ヘルメット・防護メガネ等）を着用下さい。

打刻前に文字の上下（文字方向）を確認ください。

周囲に注意し刻印を手で固定 ハンマーで打刻して下さい。

## 部品構成



ネジ  
 刻印  
 ホルダー  
 抜け落ち防止板バネ  
 調整用ネジ

## セット明細

1.5mm ~ 6mm	数字（0～9）3セット A～Z 1セット 記号 &、×、+、-、(、)、.、.、/ 各1個 9個 スペース 5個 ホルダー 1個 木箱ケース 1個
8mm、10mm	数字（0～9）1セット A～Z 1セット 記号 &、×、+、-、(、)、.、.、/ 各1個 9個 スペース 3個 ホルダー 1個 木箱ケース 1個

## 安全上のご注意

刻印頭部を中心にハンマーで垂直に打刻して下さい。  
 刻印の文字面を打刻ワークに対して垂直に打刻して下さい。  
 打刻時は刻印が跳ねる恐れがあるので、十分に注意して下さい。  
 打刻時には、指ツメ等にご注意下さい。  
 刻印は打刻以外の目的には使用しないで下さい。  
 刻印の打刻時は周辺に注意し、打刻者自身も防護具（ヘルメット、防護メガネ等）を着用して下さい。  
 打刻時に刻印が跳ねる恐れがありますので十分に注意して下さい。  
 焼き入れ処理された、またはそれに近い硬度を持つ鋼材には打刻できません。  
 刻印が破損しますのでご使用にならないで下さい。

## 保管方法

長期保存の場合はスプレーグリス等を付着しケースに保管して下さい。  
 湿気の多い場所での保管は避けて下さい。さび等発生する場合も御座います。  
 錆びた物の打刻後は刻印自体に錆が付きますので真鍮ブラシ等で磨いた後スプレーグリス等を付着して下さい。